WEB

睿易

通过Ajax下发或
请求各种命令
Web
服务
管理员
设备

请输入设备密码...
登录
忘记密码？
中文


告警提示
未初始配置
AP: 1 台，(Ruijie)
信道 auto


告警提示
未初始配置
缺省设备名称未修改：1 台，
当前设备时区：(GMT+8:00)亚洲/上海
西南信号问题
雷达信号干扰告警 1 解决方案
LAN设置
WIF管理
故障诊断
系统工具
整网桥接组信息
网桥组 1
性能模式
高带宽模式
普通模式
抗干扰模式
摄像机端(AP)
摄像头端(CPE)
暂无桥接设备


告警提示
说明
如需设备恢复到出厂默认配对状态，请恢复出厂设置。

全网升级
模式切换
工作模式：
录像机端(AP)

录像机端(AP)
摄像头端(CPE)


信号好:
信号差:
录像机端(AP)
本机
Ruijie
MAC: 00:d0:f8
IP: 192.168.11
LAN设置
无线设置
重启设备


告警提示
未初始配置
缺省设备名称未修改：1 台，
当前设备时区：(GMT+8:00)亚洲/上海
网络信号问题
雷达信号干扰告警 1 解决方案
整网桥接组信息
网桥组: 1
性能模式:
高带宽模式
普通模式
本组
桥组1
AP: 1 台，(Ruijie)
CPE: 0 台，(在线: 0，离线: 0)
信道 :auto
是否确认重启设备Ruijie?
取消
确定
录像机端(AP)
本机
Ruijie
MAC: 00:d0:f8:15:01:a8
EST350
IP: 192.168.110.33
离线

告警提示
未初始化配置
操作：
LAN设置
无线设置
重启设备

无线桥接--录像机
(AP)
配置无线桥接参数
一键调优
一键调优
保存配置
信道&功率设置
保存配置


国家码
切换国家码后全网桥接链路会断开；也可能因为
国家不支持该配置
国家码设置
保存配置


网络工具
诊断方式
PING
路由跟踪
域名查询
* 目的IP/域名
10.10.10.10
* PING次数
4
* PING数据包大小
64
开始检测
PING通信失败，请检查目的IP/域名 是否有误


网络工具
诊断方式
* 目的IP/域名
10.10.10.10
20


时间设置
查看和设置系统时间。（设备没有


备份与导出
如果您导入的配置文件版本与现有版本差距过大，有可能导致配置信息丢失。
导入配置前建议先恢复出厂设置再
备份配置信息
导入配置信息...


恢复出厂设置
删除当前所有配置。如果当前系统存在有用的配置，可先导出当前配置后再恢复出厂设置。
恢复出厂设置

恢复出厂设置
恢复出厂设置，将删除当前所有配置！如果当前系统存在有用的配置，可先导出当前配置后再恢复出厂设置。
恢复出厂设置
提示
确认要删除所有配置吗？此动作可能导致无法访问web页面！
取消
确定




系统重启
在系统重启过程中，请不要将设备断电！
重启系统